



## SCHEDA TECNICA

ST 04.038

### Prodotto

### CEBOART MODEL

### Descrizione

Rivestimento decorativo per interni, traspirante a base di grassello di calce e fibre naturali. Il prodotto si presta a diverse interpretazioni stilistiche, consente di eseguire lavorazioni più classiche ed uniformi o soluzioni innovative destrutturate e materiche.

CEBOART MODEL è disponibile nelle confezioni da 5 Kg, 20 Kg.

### Preparazione del supporto

Sono idonei tutti i fondi a gesso, a calce, a civile. Verificare che i fondi siano perfettamente puliti, asciutti e uniformi nell'aspetto e nell'assorbimento.

Procedere con l'applicazione di CeboFix R: fissativo pigmentato traspirante, contenente farina di quarzo. CeboFix R si applica in una o due mani, fino a completa copertura del fondo, con rullo di pelo corto diluito al 20-30% con acqua. A essiccazione avvenuta di CeboFix R, in caso di fondi particolarmente rustici o irregolari, applicare il rasante a base calce CeboFondo.

### Colorazione

CEBOART MODEL è colorabile con il sistema tintometrico CEBOCOLORSTATION o con i coloranti universali CEBOKIT nei dosaggi riportati sulle Cartelle Colori. Sono ovviamente possibili colorazioni diverse da quelle di cartella, variando i dosaggi previsti e/o mescolando i coloranti fra loro. Dovendo preparare più confezioni della stessa tinta è consigliabile utilizzare coloranti e prodotti aventi lo stesso lotto di produzione.

### Applicazione

Effetto Spatolato: applicare il prodotto con frattone in acciaio inox, in modo uniforme sulla superficie: realizzare quindi l'effetto estetico presentato lavorando col frattone a spatolate incrociate e irregolari. Prima della completa essiccazione, ripassare la superficie allo scopo di schiacciare leggermente le parti in rilievo. Nel caso il prodotto si presenti troppo asciutto, bagnare il frattone con acqua.

Effetto Sbrecciato: applicare il prodotto con frattone in acciaio inox, in uno spessore omogeneo di 1,5-2 mm. A prodotto ancora umido lavorare la superficie con l'apposito attrezzo CeboSign. Per ottenere un effetto più naturale procedere nella lavorazione in modo irregolare, evitando la ripetizione del disegno. Prima della completa essiccazione del prodotto lisciare la superficie con il frattone, schiacciando leggermente le parti in rilievo. Nel caso il prodotto si presenti troppo asciutto, bagnare il frattone con acqua.

Effetto Onda: applicare il prodotto con lo speciale frattone Onda, in uno spessore omogeneo di 1,5-2 mm, in senso verticale o orizzontale a seconda dell'effetto desiderato: successivamente ripassare la superficie con il lato sagomato del frattone Onda, seguendo il senso della lavorazione. Prima della completa essiccazione, ripassare la superficie allo scopo di schiacciare leggermente le parti in rilievo. Nel caso il prodotto si presenti troppo asciutto, bagnare il frattone con acqua.

### Protezione

A completa essiccazione (minimo 24 ore) è possibile proteggere CeboArt Model con CeboFlow protettivo trasparente all'acqua, contenente speciali polimeri fluorurati, forma una barriera invisibile e idrorepellente senza alterare l'aspetto e il colore della finitura. Il prodotto è pronto all'uso e si applica a pennello, in una mano, fino a completa saturazione della superficie. Procedere nell'applicazione dal basso verso l'alto, per evitare colature.

### Classificazione VOC (Direttiva 2004/42/CE)

Categoria prodotto: Pitture per effetti decorativi (I)  
Limite massimo consentito (2010) per prodotto pronto all'uso 200 g/l  
CeboArt Model contiene VOC: 21 g/l

### Caratteristiche tecniche

Resa teorica: 0,7-1 m<sup>2</sup>/Kg  
Aspetto fisico: liquido  
Peso Specifico: 1,80 g/cm<sup>3</sup>  
pH: >11

Tempo di essiccazione completa dopo minimo 24 ore, secondo le condizioni termometriche.



Cebos Color Srl  
24040 Osio Sopra (BG)  
Via dei Dossi, 7  
Tel. +39 035 265141  
Fax +39 035 2651431  
C.F. & P.Iva 02567630161  
info@cebos.it  
www.ceboscolor.it

Revisione n.1  
Data revisione: 15/06/2017

## SCHEDA TECNICA

**ST 04.038**

### Stoccaggio

Il prodotto ha durata garantita 12 mesi se conservato in confezioni originali a temperature comprese tra +5 e +35 °C, in luogo ben asciutto e ventilato, lontano dai raggi del sole e da fonti di calore.

### Indicazioni di sicurezza

CEBOART MODEL è a base di calce e quindi fortemente alcalino. Proteggersi gli occhi durante l'uso e in caso di contatto lavarsi abbondantemente con acqua pulita per almeno 15 minuti; se l'irritazione persiste, consultare un medico. Le informazioni per l'utilizzatore sono contenute nella relativa Scheda di Sicurezza.

---

La presente Scheda Tecnica sostituisce e annulla tutte le altre Schede relative al prodotto descritto, redatte in data precedente. Tutte le informazioni riportate in questa Scheda Tecnica derivano dalla nostra migliore esperienza: tuttavia la Scheda non implica alcuna acquisizione di responsabilità da parte della nostra Società per applicazioni al di fuori del nostro diretto controllo. Il nostro Ufficio Tecnico rimane sempre a vostra disposizione per fornire ulteriori informazioni o chiarimenti.